

Hyundai HL757-7A 31L7-10280 Pilot supply unit

Artikelnummer 7544-045 · Op voorraad in GOOR, Nederland

Prijs op aanvraag U krijgt binnen één werkdag antwoord

Bekijk en vraag aan op shovelonderdelen.nl/onderdeel/hyundai-hl757-7a-31l7-10280-31l7-10380-pilot-supply-unit/



Specificaties

Onderdeelnummer

31L7-10280 / 31L7-10380

Serienummer

3037077

Voorraadnummer

7544-045

Locatie

4A12L

Machine merk

Hyundai

Machine type

HL757-7A

Onderdeel merk

Hyundai

Onderdeel type

31L7-10280

Omschrijving

HL757-7A-31L7-10280 / 31L7-10380-Pilot supply unit

Artikelnummer

7544-045

Omschrijving

Stock number: 7544-045

Brand: Hyundai

Type 1: 31L7-10280

Type 2: 31L7-10280

S/N: 3037077

Machine: Hyundai HL 757 - 7A

Part number: 31L7-10280 / 31L7-10380

Pilot supply unit

Valve / Ventile / Ventiel

Control valves / Wegeventile / Steuerventiele / Stuurkleppen / Stuurventielen

Sectional directional control valves / Sektional Wegeventile / Sectionele stuurkleppen

Mobile valve / Mobilventile / Mobiel stuurventiel

Monoblock directional control valves / Pilot control unit / Monoblock Wegeventile / Stuurkleppen monoblok

Hydraulic / Hydraulik / Hydrauliek